



KENTUCKY
AGC Self Insurers' Fund

Consejos útiles para empleados autorizados y afectados

Los procedimientos de bloqueo/etiquetado (LOTO) ayudan a los empleadores a asegurar que los controles de energía permanezcan en una posición "apagada" o segura durante trabajos de mantenimiento y servicio.

Hay dos tipos de trabajadores involucrados en los procedimientos LOTO: autorizados y afectados. Un empleado autorizado y un empleado afectado pueden ser la misma persona. Sin embargo, ambos roles requieren la capacitación y prácticas de seguridad adecuadas.

Empleados Autorizados

Un empleado autorizado está capacitado y autorizado para realizar trabajos que requieren la identificación y control de fuentes de energía, usualmente en mantenimiento, servicio o construcción. Si eres un empleado autorizado, sigue estas precauciones de seguridad:

- Asegúrate siempre de asegurar los dispositivos de control de energía con tus propios candados asignados individualmente.
 - Si instalas un candado, asegúrate de ser tú quien lo retire.
 - Los candados que instales deben estar claramente etiquetados con etiquetas duraderas que los identifiquen como tuyos.
 - Nunca prestes ni compartas tu candado, combinación o llave con nadie más.
 - Si tu turno termina y el trabajo no está completo, asegúrate de que los trabajadores del nuevo turno coloquen sus propios candados antes de que retires el tuyo.
 - Asegúrate de que toda la energía esté completamente disipada antes de trabajar en cualquier equipo.
 - Asegúrate de que todos los dispositivos LOTO sean compatibles con el ambiente en el que se utilizarán (por ejemplo, un entorno corrosivo o húmedo).
 - Antes de comenzar el trabajo en la máquina, no olvides probarla para asegurarte de que no quede energía que pueda lastimarte.
-

Empleados Afectados

Un empleado afectado no está autorizado para realizar LOTO, pero trabaja en un área donde hay dispositivos bloqueados, etiquetados y con control de energía. Si eres considerado un empleado afectado, sigue estos consejos:

- Asegúrate de mantenerte alejado de los puntos de peligro mientras se reenergizan los sistemas.
- Participa en todos los programas de capacitación LOTO que ofrezca tu empleador.
- Nunca intentes realizar procedimientos LOTO a menos que hayas sido capacitado y certificado por tu empleador bajo un Programa de Control de Energía aprobado.